

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年4月24日

リコール届出番号	1659	リコール開始日	平成18年4月24日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 井巻 久一 (問い合わせ先：マツダ(株)コールセンター TEL 0120-386-919)		
不具合の部位(部品名)	原動機(オイルフィルターキャップ)		
基準不適合状態であると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンの搬送工程における作業が不適切なため、作業中にオイルフィルターキャップを緩めてしまったものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、高負荷運転時に当該キャップ部からオイルが飛散し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、オイルフィルターキャップの締め付け状態を点検し、緩んでいる場合は確実に締め付ける。また、オイルが漏れている場合は、洗浄及び部品交換の処置をする。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール又は電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo. 1659のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	DBA-LY3P	MPV	LY3P-102849~LY3P-110010 平成18年2月9日~平成18年4月4日	1,684	ターボ付
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年2月9日~平成18年4月4日	(計1,684台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。