

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年5月25日

リコール届出番号	外-1305	リコール開始日	平成18年5月26日								
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 津田 紘 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>製作国</td> <td>：米国</td> </tr> <tr> <td>製作者名</td> <td>：ゼネラルモーターズ社</td> </tr> <tr> <td>お問合せ先</td> <td>：スズキ株式会社 お客様相談室</td> </tr> <tr> <td>TEL</td> <td>0120-402-253</td> </tr> </table>			製作国	：米国	製作者名	：ゼネラルモーターズ社	お問合せ先	：スズキ株式会社 お客様相談室	TEL	0120-402-253
製作国	：米国										
製作者名	：ゼネラルモーターズ社										
お問合せ先	：スズキ株式会社 お客様相談室										
TEL	0120-402-253										
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料タンク）										
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクの給油ホース取付け部の強度が不足しているため、当該取付け部に亀裂が入ることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料が漏れるおそれがある。										
改善措置の内容	全車両、燃料タンクを対策品と交換する。										
不具合件数	10件	事故の有無	なし								
発見の動機	市場からの情報による。										
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo.外-1305のステッカーを貼付する。 										

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シボレー	GH-T370L	トレイルブレイザー	1GNET16S132100006～ 1GNET16S936243049 平成14年10月1日～平成15年9月17日	217	
	GH-T370V		1GNET16P332111729～ 1GNET16P136243672 平成14年10月25日～平成15年8月18日	133	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年10月1日～平成15年9月17日	(計350台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。