

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL03-5253-8111(内線 42353)
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年5月26日

| | | | |
|-----------------------------------|---|---------|------------|
| リコール届出番号 | 外-1304 | リコール開始日 | 平成18年5月27日 |
| 届出者の氏名又は名称 | ゼネラルモーターズ・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社 代表取締役 アンтониオ・ピー・エー・ザラ・三世 製作国：スウェーデン 製作者名：サーブ社 問い合わせ先：カスタマーアシスタンスセンター TEL 03-6711-5700 | | |
| 不具合の部位(部品名) | 電気装置 (イグニッションモジュール) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 点火装置において、高電圧発生モジュールのトランジスタの耐久性が不足しているため、電気負荷の繰り返しによりトランジスタが破損し、原動機が停止するおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、当該高圧発生モジュールを対策品と交換する。 | | |
| 不具合件数 | 国内：26件 | 事故の有無 | 国内：なし |
| 発見の動機 | 国内の市場クレーム、及び国土交通省の指摘による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置 | 使用者：ダイレクトメールで通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 対策実施済車には、後面ガラス左下隅に外-1304のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|----------|----------|--|------------|----|
| サーブ | GF-DB205 | 9-3 | YS3DH58K9Y2000116 ～YS3DH75K127016613 平成11年9月8日～平成14年7月31日 | 2,703 | |
| | GF-DB235 | 9-3 ヴィゲン | YS3DP35G1Y7000038 ～YS3DP35G5Y7012466 平成11年9月8日～平成12年5月22日 | 22 | |
| | GF-EB205 | 9-5 | YS3ED48C6Y3000135 ～YS3ED48C013028843 平成11年9月8日～平成13年1月29日 | 192 | |
| | GF-EB235 | | YS3EF58E6Y3000136 ～YS3EH55G423046054 平成11年9月8日～平成14年6月11日 | 1,557 | |
| | GF-EB308 | | YS3EM48Z513000086 ～YS3EM58Z613052042 平成12年8月16日～平成13年10月6日 | 132 | |
| | (計5型式) | (計3車種) | (輸入期間の全体の範囲) 平成11年9月8日～平成14年7月31日 | (計4,606台) | |

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。