

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年5月30日

リコール届出番号	1669	リコール開始日	平成18年5月31日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 井田 義則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	かじ取り装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	かじ取り装置において、ナックルアームをナックルに固定するボルト2本のうち1本について、熱処理が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、早期に当該ボルトが破損し、最悪の場合、2本とも折損し、ナックルアームが外れて操舵不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ボルトを良品と交換する。なお、当該ボルトが損傷している場合には、他のボルトも新品と交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo.1669のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PJ-FTR34F4	フォワード	FTR34F4-7000113～FTR34F4-7000131 平成17年11月11日～平成18年1月20日	19	
	PJ-FTR34H4		FTR34H4-7000092～FTR34H4-7000099 平成17年11月16日～平成18年1月10日	8	
	PJ-FTR34K4		FTR34K4-7000119～FTR34K4-7000125 平成17年11月19日～平成18年1月9日	7	
	PJ-FTR34L4		FTR34L4-7000283～FTR34L4-7000290 平成17年11月15日～平成18年1月13日	8	
	PJ-FTR34N4		FTR34N4-7000276～FTR34N4-7000282 平成17年11月10日～平成18年1月18日	7	
	PJ-FVZ34L4		FVZ34L4-7000115～FVZ34L4-7000137 平成17年11月11日～平成18年1月20日	23	
	PJ-FVZ34N4		FVZ34N4-7000125～FVZ34N4-7000149 平成17年11月1日～平成18年1月12日	25	
	PJ-FVZ34S4		FVZ34S4-7000053～FVZ34S4-7000065 平成17年11月1日～平成18年1月19日	13	
	PJ-FVZ34V4		FVZ34V4-7000065～FVZ34V4-7000079 平成17年11月4日～平成18年1月18日	15	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
	PJ-LV234L1	エルガ	LV234L1-7000502～LV234L1-7000573 平成17年12月1日～平成18年3月13日	27	
	PJ-LV234N1		LV234N1-7000158～LV234N1-7000282 平成17年11月28日～平成18年3月7日	33	
	PJ-LV234Q1		LV234Q1-7000009～LV234Q1-7000024 平成17年12月6日～平成18年2月6日	16	
	(計12型式)	(計2車種)	(製作期間全体の範囲) 平成17年11月1日～平成18年3月13日	(合計201台)	

[注意事項] リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。