

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL：03-5253-8111 内線42353

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年6月13日

リコール届出番号	1676	リコール開始日	平成18年6月14日
届出者の氏名又は名称	ヤマハ発動機株式会社 代表取締役社長 梶川 隆	問い合わせ先：お客様相談室 0120-090-819	
不具合の部位（部品名）	電気装置（ヒューズ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電気装置において、主電気配線に仕様の異なるヒューズを組み付けたものがあり、取付端子に確実に取り付けられていないものがある。そのため、走行中の振動等により、接触不良となり、最悪の場合、灯火器類及び警音器が作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ヒューズを正規品と交換する。		
不具合件数	9件	事故の有無	なし
発見の動機	販売会社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車わく（車台番号打刻位置付近）にNo. 1676のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤマハ	BB-SA24J	BJ YL50	SA24J-409565～SA24J-417122 平成18年2月11日～平成18年4月21日	7,558台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年2月11日～平成18年4月21日	(計7,558台)	

[注意事項] リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。