



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

車両の衝突時等、過大な衝撃を受けた際にブレーキペダルと下肢の間に余裕を確保するためブレーキペダル部に装着されている折れ込み機構のロックプレートが取り付けられていないものがある。このため、ブレーキペダルが正規位置と異なる状態で取付けられているものがあり、制動時に適正な制動効果が得られなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキペダルに折れ込み機構ロックが装備されているかを点検する。またロックが装備されていない場合は、ブレーキペダルを良品に交換する。

注: は点検部品を示す

識別: 原動機室にルノー指定のステッカーを貼る