

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課
リコール対策室
TEL：03-5253-8111. 内線 42353
アドレス：http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成18年 7月18日

改善対策届出番号	323	改善対策開始日	平成18年 7月19日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役 近藤 詔治 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	原動機（過給機：ターボ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の過給機（ターボ）において、タービン翼の強度が不足しているため、ターボが最高回転域で回転している時に急加速を繰り返し行くと、タービン翼が共振し、損傷することがある。そのため、そのまま使用を続けると、エンジンの出力低下や異音が発生し、最悪の場合、タービンシャフトが折損して白煙が発生し、他の交通の妨げになるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ターボを対策品と交換する。		
不具合件数	32件	事故の有無	事故の発生はない。
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
日野	PB-XZU304M	日野 デュトロ	XZU304-0001009～XZU304-0003277 平成15年10月20日～平成17年8月3日	342	
	PB-XZU304E				
	PB-XZU314T		XZU314-0001011～XZU314-0001171 平成16年6月28日～平成17年8月3日	89	
	PB-XZU334M		XZU334-0001006～XZU334-0001356 平成16年6月15日～平成17年8月3日	127	
	PB-XZU344M		XZU344-0001002～XZU344-0001588 平成15年10月22日～平成17年8月3日	405	
	PB-XZU354E				
	PB-XZU354T		XZU354-0001002～XZU354-0001506 平成16年6月9日～平成17年8月3日	298	
	PB-XZU368M				
	PB-XZU368T		XZU368-0001001～XZU368-0002000 平成16年6月15日～平成17年8月1日	403	
	PB-XZU378M		XZU378-0001014～XZU378-0001695 平成16年6月21日～平成17年8月1日	139	
	PB-XZU388M		XZU388-0001001～XZU388-0001577 平成16年6月15日～平成17年7月28日	274	
	PB-XZU404M				
	PB-XZU404X		XZU404-0001479～XZU404-0002338 平成16年6月10日～平成17年8月3日	310	
	PB-XZU414M		XZU414-0001932～XZU414-0005852 平成15年11月3日～平成17年8月3日	1,560	
	PB-XZU424M		XZU424-0001495～XZU424-0003065 平成16年6月11日～平成17年8月3日	903	

車 名	型 式	通 称 名	改善対策対象車の車台番号（シリアル番号） の範囲及び製作期間	改善対策対 象車の台数	備考
トヨタ	PB-XZU304 PB-XZU304H	トヨタ ターボ 200 トヨタ ターボ 300 トヨタ トヨエースG25 トヨタ トヨエースG35	XZU304-0001012～XZU304-0003272 平成 15 年 10 月 20 日～平成 17 年 8 月 2 日	144	
	PB-XZU314D	トヨタ ターボ 300 トヨタ トヨエースG35	XZU314-0001001～XZU314-0001170 平成 16 年 6 月 18 日～平成 17 年 8 月 5 日	62	
	PB-XZU334	トヨタ ターボ 300 トヨタ ターボ 400 トヨタ トヨエースG35 トヨタ トヨエースG45	XZU334-0001019～XZU334-0001343 平成 16 年 6 月 22 日～平成 17 年 7 月 23 日	17	
	PB-XZU344	トヨタ ターボ 200 トヨタ ターボ 300 トヨタ トヨエースG25 トヨタ トヨエースG35	XZU344-0001006～XZU344-0001573 平成 15 年 11 月 19 日～平成 17 年 7 月 27 日	111	
	PB-XZU354H PB-XZU354D	トヨタ ターボ 200 トヨタ ターボ 400 トヨタ トヨエースG25 トヨタ トヨエースG45	XZU354-0001003～XZU354-0001503 平成 16 年 6 月 21 日～平成 17 年 7 月 27 日	196	
	PB-XZU368 PB-XZU368D	トヨタ ターボ 200 トヨタ ターボ 300 トヨタ トヨエースG25 トヨタ トヨエースG35	XZU368-0001009～XZU368-0001990 平成 16 年 6 月 14 日～平成 17 年 7 月 28 日	241	
	PB-XZU378	トヨタ ターボ 200 トヨタ ターボ 300 トヨタ トヨエースG25 トヨタ トヨエースG35	XZU378-0001005～XZU378-0001679 平成 16 年 6 月 14 日～平成 17 年 7 月 23 日	111	
	PB-XZU388	トヨタ ターボ 200 トヨタ ターボ 300 トヨタ トヨエースG25 トヨタ トヨエースG35	XZU388-0001002～XZU388-0001583 平成 16 年 6 月 14 日～平成 17 年 8 月 2 日	215	
	PB-XZU404 PB-XZU404A	トヨタ ターボ 300 トヨタ ターボ 400 トヨタ トヨエースG35 トヨタ トヨエースG45	XZU404-0001478～XZU404-0002320 平成 16 年 6 月 14 日～平成 17 年 8 月 2 日	112	
			XZU404-1000024 平成 17 年 8 月 22 日	1	
	PB-XZU414	トヨタ ターボ 200 トヨタ ターボ 300 トヨタ ターボ 400 トヨタ トヨエースG25 トヨタ トヨエースG35 トヨタ トヨエースG45	XZU414-0001917～XZU414-0005853 平成 15 年 10 月 22 日～平成 17 年 8 月 3 日	640	
			XZU414-1000102 平成 17 年 8 月 29 日	1	
			XZU424-0001492～XZU424-0003066 平成 16 年 6 月 11 日～平成 17 年 8 月 3 日	377	
	(計 30 型式)	(計 7 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 15 年 10 月 20 日～平成 17 年 8 月 29 日	(計 7,078 台)	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。