

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年7月19日

リコール届出番号	1698	リコール開始日	平成18年7月19日
届出者の氏名又は名称	川崎重工業株式会社 問い合わせ先：汎用機カンパニー品質総括部 代表取締役社長 大橋 忠晴 TEL 078-921-1421		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ゲージ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクの製造工程において、燃料ゲージをタンクに取り付けるボルトを過大なトルクで締付けたため、ガスケットを大きく変形させたものがあり、ガソリンにより膨潤し更に大きく変形しているものがある。そのため、ガスケットの取付けボルト部分の気密性が損なわれ、ガソリンが漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ガスケットと取付けボルトを対策品と交換し、取付けボルトを規定のトルクで締付ける。		
不具合件数	18件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、ステアリングヘッドパイプの車台番号打刻位置付近にNo. 1698のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カワサキ	BA-ZR250B	バリオスII	ZR250B-029024 ～ ZR250B-035137 平成16年10月25日 ～ 平成18年1月14日	1,354	
スズキ	BA-ZR250C	GSX250FX	ZR250C-005303 ～ ZR250C-007142 平成16年10月18日 ～ 平成17年3月30日	182	
カワサキ	BC-ZR400E	ZRX	ZR400E-051004 ～ ZR400E-053042 平成16年10月15日 ～ 平成17年12月10日	474	
		ZRX-II	ZR400E-342284 ～ ZR400E-346042 平成16年10月13日 ～ 平成17年12月15日	524	
カワサキ	BC-ZR750C	ゼファー750	ZR750C-077253 ～ ZR750C-077533 平成17年4月14日 ～ 平成17年8月26日	281	
カワサキ	BC-ZR750F	ZR-7S	ZR750F-112082 ～ ZR750F-112201 平成17年5月6日 ～ 平成17年8月31日	120	
カワサキ	BC-ZRT10A	ゼファー1100	ZRT10A-069133 ～ ZRT10A-069397 平成17年4月18日 ～ 平成17年8月30日	265	
	(計6型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年10月13日 ～ 平成18年1月14日	(計3,200台)	

[注意事項] リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。