

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL03-5253-8111(内線 42353)
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年7月21日

リコール届出番号	外-1321	リコール開始日	平成18年7月22日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社 代表取締役 アントニオ・ピー・エー・ザラ・三世 (製作国:スウェーデン 製作者名:サーブ社 問い合わせ先:カスタマーアシスタンスセンター TEL 03-6711-5700)		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ホースと燃料ポンプの組付けが不適切なものがあり、燃料ホース取付け部に応力がかかるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、車両の振動等により当該取付け部が折損し、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策用ブラケットを取り付ける。		
不具合件数	国内：32件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	国内の市場クレーム及び国土交通省の指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメールで通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 対策実施済車には、後面ガラス左下隅に外-1321のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
サーブ	GF-DB205	9-3	YS3DH55K012000080 ~YS3DF58C412059899 平成12年9月25日～平成13年10月6日	2,045	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成12年9月25日～平成13年10月6日	(計2,045台)	

(備考) 本届出は、平成17年4月15日付「外-1217」にてリコール届出を行ったものですが、対象車両の選定に一部誤りがあることが判明したため、対象車両を追加し、新たに届けるものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。