

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年8月22日

リコール届出番号	外-1332	リコール開始日	平成18年8月23日
届出者の氏名又は名称	ダイムラー・クライスラー日本株式会社 代表取締役 ハンス・テンペル	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：ダイムラー・クライスラー・コーポレーション 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-086-880 ホームページ： http://www.chrysler-japan.com/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	窓拭き装置(ワイパ・モータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ワイパを作動させるウォームギヤシャフトの軸受部の加工が不適切なため、軸受け部とモータのセンターベアリングがずれ、ウォームギヤが傾いて取り付けられているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、シャフトに過大な負荷が発生し、最悪の場合、当該シャフトが破損し、ワイパが作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ワイパ・モータを点検し、対象となるワイパ・モータは対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	海外市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、後面ガラス左下隅に外-1332ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	GH-RG33S	ボイジャー	1C8GHB3R05Y545197～1C8GHB3R75Y568850 平成17年7月20日～平成17年12月17日	174	2005年式
	GH-RG33L	グランドボイジャー	1C8GHB1R35Y553717～1C8GHB1R65Y568860 平成17年7月19日～平成17年8月22日	74	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成17年7月19日～平成17年12月17日	(計248台)	