

連絡先 自動車交通局技術安全全部審査課リコール対策室  
TEL 03-5253-8111内線42353  
アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成18年9月20日

リコール届出番号	1726	リコール開始日	平成18年9月21日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター		
不具合の部位(部品名)	電気装置(電気配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	除雪車改造された車両において、前面ガラスの電熱線用リレー、ヒューズ及び電気配線の容量が不足しているため、長時間連続して使用した場合、当該配線等が発熱するものがある。そのため、そのまま使用し続けると配線等が焼損し、最悪の場合、火災となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前面ガラスを確認し、電熱線入りの場合は、当該配線、リレー、ヒューズを対策品と交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	火災 1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール又は直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあっては運転席左側ガラス後方部にNo.1726のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KC-FV509JXD	ふそう	FV509JX-510184~FV509JX-710048 平成11年3月22日~平成11年5月28日	4	
	KC-FV509MY		FV509MY-510075~FV509MY-510076 平成11年5月27日~平成11年6月1日	2	
	KC-FV512TZ		FV512TZ-500004 平成8年12月25日	1	
	KC-FV519JXD		FV519JX-501967~FV519JX-501968 平成9年6月4日~平成9年6月5日	2	
	KC-FV519MY		FV519MY-500184~FV519MY-500209 平成8年12月25日~平成9年2月19日	2	
	KC-FR529JX		FR529JX-700001~FR529JX-710107 平成9年5月16日~平成12年2月11日	144	
	KC-FW522NZ		FW522NZ-700001~FW522NZ-710051 平成9年6月12日~平成12年10月26日	88	
	KC-FW529NY		FW529NY-700001~FW529NY-710048 平成9年4月24日~平成11年10月25日	77	
	KC-FW529NZ		FW529NZ-700001~FW529NZ-710052 平成9年5月22日~平成11年8月8日	94	
	KL-FV50MJXD		FV50MJX-520185~FV50MJX-521138 平成12年6月30日~平成14年12月7日	9	
	KL-FV50MMY		FV50MMY-520077~FV50MMY-520348 平成12年7月5日~平成14年7月23日	18	
	KL-FR50MJX		FR50MJX-720001~FR50MJX-730023 平成12年6月20日~平成15年10月8日	113	
	KL-FW50MNY		FW50MNY-720001~FW50MNY-730016 平成12年4月25日~平成16年5月19日	77	
	KL-FW50MNZ		FW50MNZ-720001~FW50MNZ-730080 平成12年4月27日~平成17年8月24日	257	
(計14型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成8年12月25日~平成17年8月24日	(計888台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。