

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## 改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成 18 年 9 月 22 日

|                               |  |         |                  |
|-------------------------------|--|---------|------------------|
| 改善対策届出番号                      | 327  | 改善対策開始日 | 平成 18 年 9 月 22 日 |
| 届出者の氏名又は名称                    | 三菱自動車工業株式会社<br>取締役社長 益子 修<br>問い合わせ先：お客様相談センター<br>TEL 0120-324-860  |         |                  |
| 不具合の部位(部品名)                   | 自動変速機（パーキングロック機構）  |         |                  |
| 不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及び原因  | 自動変速機のパーキング機構（自動変速機のアウトプットシャフトを機械的に固定する機構）の作動レバーの加工が不適切なため、パーキング位置へ操作した際、レバーがバルブボデーと干渉し、パーキングポールとパーキングギヤの噛み合いが不十分なものがある。そのため、坂道等に駐車し、駐車ブレーキを掛け忘れた場合、ギヤに大きな力がかかり、最悪の場合、車両が動き出すおそれがある。 |         |                  |
| 改善対策の内容                       | 全車両、当該パーキング機構を点検し、対象となるものはバルブボデーを対策品と交換する。   |         |                  |
| 不具合件数                         | 8 件  | 事故の有無   | 1 件（物損事故）        |
| 発見の動機                         | 市場からの情報による。  |         |                  |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、その旨を整備記録簿に記載する。</li> </ul>  |         |                  |

| 車名 | 型式       | 通称名      | 改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間   | 改善対策対象車の台数   | 備考 |
|----|----------|----------|---|--------------|----|
| 三菱 | CBA-HA1W | アイ       | HA1W-0000915～HA1W-0020528<br>平成 18 年 1 月 10 日～平成 18 年 4 月 4 日 | 11,610 台     |    |
|    | (計 1 型式) | (計 1 車種) | (製作期間の全体の範囲)<br>平成 18 年 1 月 10 日～平成 18 年 4 月 4 日              | (計 11,610 台) |    |

### 【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。