

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
TEL	03-5253-8111内線42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年10月17日

リコール届出番号	1751	リコール開始日	平成18年10月18日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	車体 (スペアタイヤキャリア)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スペアタイヤキャリアを車体に固定する取付金具の溶接が不適切なため、走行時の振動等により、溶接が剥がれるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該キャリアが車体から外れ、最悪の場合、スペアタイヤが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該取付金具の溶接状況を点検し、該当するものは、溶接を追加する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に対する周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあつては運転者席左側ガラス後方部に No. 1751 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲および製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PA-FE72BE	ふそう キャンター	FE72BE-510180～FE72BE-520068 平成17年8月27日～平成17年12月1日	75	
	PA-FE72DE		FE72DE-510895～FE72DE-520249 平成17年8月26日～平成17年12月1日	199	
	PA-FE82DC		FE82DC-510058～FE82DC-520012 平成17年8月30日～平成17年12月2日	14	
	PA-FE82DE		FE82DE-512309～FE82DE-520532 平成17年8月25日～平成17年12月6日	411	
	PA-FG72DE		FG72DE-510025～FG72DE-520009 平成17年8月29日～平成17年11月4日	13	
	PA-FG82DE		FG82DE-510078～FG82DE-520029 平成17年8月26日～平成17年11月26日	36	
	(計6型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年8月25日～平成17年12月6日	(計748台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。