

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成 18 年 10 月 18 日

改善対策届出番号	334	改善対策開始日	平成 18 年 10 月 19 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	福祉車両(テールゲートリフト)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及び原因	テールゲートリフト付車に改造した福祉車両において、リフト使用時に車いすの乗車の有無を検知する重量検知スイッチの端子部が露出した構造となっている。そのため、リフト装置の緩衝スプリングのフック部が折損した場合、緩衝スプリングが当該スイッチの端子部に接触することがあり、最悪の場合、作動スイッチの操作をしないのにリフトが誤作動するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、重量検知スイッチの端子部に絶縁材を貼付け、スプリング 4 本を新品と交換する。また、コーションラベルを貼付ける。		
不具合件数	1 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
三菱	GD-U61V	ミニキャブ	U61V-0001040～U61V-0508986 平成 10 年 12 月 22 日～平成 14 年 7 月 25 日	335 台	福祉 車両
	GD-U62V		U62V-0001059～U62V-0504340 平成 10 年 12 月 23 日～平成 14 年 7 月 23 日	397 台	
	LE-U61V		U61V-0700203～U61V-0909345 平成 14 年 8 月 21 日～平成 16 年 1 月 26 日	282 台	
	LE-U62V		U62V-0700259～U62V-0906410 平成 14 年 8 月 21 日～平成 16 年 9 月 13 日	259 台	
	GF-U61W	タウンボックス	U61W-0004632～U61W-0301355 平成 11 年 10 月 11 日～平成 14 年 6 月 17 日	63 台	
	GF-U62W		U62W-0001140～U62W-0301287 平成 11 年 4 月 14 日～平成 14 年 7 月 25 日	72 台	
	GF-U63W		U63W-0000425～U63W-0101229 平成 11 年 3 月 19 日～平成 13 年 6 月 27 日	6 台	
	GF-U64W		U64W-0003433～U64W-0300329 平成 11 年 12 月 23 日～平成 14 年 2 月 7 日	13 台	
	TA-U61W		U61W-0400243～U61W-0501817 平成 14 年 8 月 23 日～平成 16 年 3 月 8 日	55 台	
	TA-U62W		U62W-0400222～U62W-0501412 平成 14 年 8 月 21 日～平成 16 年 3 月 1 日	52 台	

車名	型 式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び 製作期間	改善対策 対象車の台数	備考
三菱	V-U41V	ミニキャブ	U41V-0421924～U41V-0519373 平成9年2月11日～平成10年11月25日	66台	福祉 車両
	V-U42V		U42V-0500779～U42V-0511199 平成9年10月20日～平成11年6月1日	57台	
	E-PB6W	デリカ	PB6W-0100212 平成7年11月3日	1台	
	E-PF6W		PF6W-0100660 平成8年3月15日	1台	
	GF-PF6W		PF6W-0500241～PF6W-0700249 平成11年11月3日～平成14年4月10日	5台	
	GF-PB4W		PB4W-0000224～PB4W-0200231 平成11年9月23日～平成14年8月7日	10台	
	GF-PC4W		PC4W-0000268～PC4W-0100347 平成11年8月22日～平成12年12月11日	5台	
	KD-PB5W		PB5W-0200252～PB5W-0400248 平成8年10月31日～平成11年5月10日	12台	
	KD-PC5W		PC5W-0200319～PC5W-0400393 平成8年8月27日～平成11年5月26日	3台	
	KD-PF8W		PF8W-0300282～PF8W-0300617 平成9年7月15日～平成10年2月6日	3台	
	KH-PF8W		PF8W-0500251～PF8W-0700210 平成12年4月25日～平成14年4月3日	3台	
	KB-P15V		P15V-1000365～P15V-1200248 平成7年11月22日～平成10年1月24日	15台	
	GA-P17V		P17V-0200243～P17V-0200308 平成8年7月17日～平成8年9月17日	2台	
	ニッサン		LE-U71V	クリッパー	
LE-U72V		U72V-0000255～U72V-0002034 平成15年10月10日～平成16年3月2日	6台		
	(25型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成7年11月3日～平成16年9月13日	(計1,730台)	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。