

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課
リコール対策室
TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年11月2日

リコール届出番号	外1357	リコール開始日	平成18年11月2日
届出者の氏名又は名称	新キャタピラー三菱株式会社 代表取締役 広瀬 正典 製作国：英国 製作者名：Caterpillar Inc 問合せ先：相模加ターナル部 TEL:042(764)8662		
不具合部位(部品名)	制動装置（ブレーキ用油圧ポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキ用油圧ポンプの制御バルブの防塵性が不適切なため、作動油中に微細な異物が混入し、バルブが固着することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキ用油圧が低下し、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキ用油圧ポンプを対策品と交換する。		
不具合件数	15件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。（構内作業専用車）		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：使用者を全て把握しているので、ダイレクトメール若しくは電話で通知する。 ・自動車分解整備業者：使用者を全て把握しているので、周知させるための措置はとらない。 ・改善処置済み車両には、キャブ後面ガラス左下にNo. 外1357のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キャタピラー	WMB	924G	WMB00298～WMB00966 平成14年07月25日～平成17年08月11日	12台	
	WGX	924GZ	WGX00286～WGX00918 平成14年07月25日～平成17年08月12日	156台	
	WLG	928G	WLG00268～WLG00833 平成14年07月25日～平成17年08月12日	36台	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間全体の範囲) 平成14年07月25日～平成17年08月12日	(204台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。