

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 18年 10月 18日

リコール届出番号	1760	リコール開始日	平成 18年 10月 19日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	施錠装置（ステアリングロック）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	インテリジェントキー付車のかじ取り装置の施錠装置において、キーシリンダーのロッド部の加工指示が不適切なため、ロッド部分が高いものがある。そのため、イグニッションノブがオフの位置でシフトレバーがPレンジ以外の位置であっても、ハンドルを操作すると、当該施錠装置が作動するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、施錠装置の作動を点検し、イグニッションノブがオフ位置で作動する場合は、キーシリンダーを対策品と交換する。 尚、対策品の準備に時間を要するため、点検の結果、対策品への交換が必要なユーザーには、走行中にイグニッションノブをオフ位置まで回転させるような使い方をしないよう、注意喚起を行なう。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内検査による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo. 1760のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	UA-NT30	エクストレイル	NT30-131189～NT30-213992	27,997	インテリジェントキー付車
	CBA-NT30		平成16年12月1日～平成18年7月24日		
	GH-PNT30	PNT30-008126～PNT30-100479	1,090		
		平成16年12月1日～平成18年7月20日			
	CBA-TZ50	ムラーノ	TZ50-000004～TZ50-012862	10,263	
	CBA-PNZ50		PNZ50-000004～PNZ50-008463	7,323	
	CBA-PZ50		PZ50-000005～PZ50-005836	4,931	
	(計6型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年8月6日～平成18年7月24日	(計 51,604 台)	

【備考】本件は、日産自動車株式会社より平成18年10月18日付けリコール届出1760にて届出を行ったものですが、リコール対象車の車台番号の範囲、対象車の台数に誤りがあったことが判明したため訂正するものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。