

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL03-5253-8111(内線 42353)
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年11月29日

リコール届出番号	外-1363	リコール開始日	平成18年11月30日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社 代表取締役 ショウイチ・リチャード・ブラウン (製作国:ドイツ 製作者名:アダムオペルAG社 問い合わせ先:カスタマーアシスタンスセンター TEL 03-6711-5700)		
不具合の部位(部品名)	変速機 (オイルクーラーホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動変速機用オイルクーラーホースのラジエータへの装着状態が不適切なものがある。そのため、冷却水が混入し、伝達効率が下がり、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ラジエータに装着するオイルクーラーホースの取付けナットを対策品に交換する。		
不具合件数	国内：10件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	国内の市場クレームおよびメーカーからの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメールで通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 対策実施済車には、後面ガラス左下隅に外-1363のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
オペル	TA-Z02Z22	ベクトラ	W0L0ZCF6921035281 ～ W0L0ZCF6848034233 平成14年6月21日～平成16年5月12日	1,167	
	TA-Z02Z32		W0L0ZCF6931000046 ～ W0L0ZCF6848031470 平成14年10月15日～平成16年1月15日	159	
	TA-Z02Z22L	シグナム	W0L0ZCF4841000098 ～ W0L0ZCF4841031723 平成15年8月1日～平成16年1月15日	54	
	TA-Z02Z32L	ベクトラワゴン/ シグナム	W0L0ZCF4841000102 ～ W0L0ZCF3541036973 平成15年8月1日～平成16年1月23日	22	
サーブ	GH-FB207	9-3	YS3FD49S431015991 ～ YS3FH79Y146005692 平成15年1月10日～平成16年1月5日	672	
	(計5型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成14年6月21日～平成16年5月12日	(計2,074台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

