


改善箇所説明図



オートライト本体

基準不適合発生箇所

オプションとして装着される前照灯を自動的に点灯作動させる装置（オートライト）を放電灯式前照灯（H I D）付きの車両に装着した場合において、電気回路が不適切なため、自動照射方向調整装置（オートレベライザ）が正常に作動しないおそれがある。

改善内容

全車両、電気配線に対策用の配線を追加する。

識 別

ボンネットオープナーレバー付近に識別シール貼付ける。