

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年12月7日

リコール届出番号	外-1362	リコール開始日	平成18年12月8日
届出者の氏名又は名称	フィアットオートジャパン株式会社 代表取締役 マウリツィオ ズアーレス (製作国：イタリア 製作者名：フィアットオート社) 問い合わせ先：代表受付 電話番号：03-5460-1911		
不具合の部位	クラッチ装置 (クラッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	右ハンドル車において、クラッチペダルとプッシュロッドとの固定金具 (クリップ) の組み付け作業が不適切なものがある。そのため、クラッチ操作を繰り返すと当該金具が外れることがあり、最悪の場合、クラッチ操作が出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、クリップを対策品と交換する。		
不具合件数	国内：7 件	事故の有無	国内：0 件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には後面ガラス左下隅に外-1362のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アルファロメオ	GH-937AB	147 2.0 MT / SELESPEED	ZAR937000 03287290～ZAR937000 03331332 平成17年6月13日～平成18年7月28日	65 台	
			ZAR937000 05190440～ZAR937000 05218860 平成17年7月22日～平成18年4月24日	33 台	
	GH-937BXB	147	ZAR937000 03256516～ZAR937000 03334722 平成16年11月01日～平成18年5月30日	368 台	
			ZAR937000 05157053～ZAR937000 05221777 平成16年10月04日～平成18年5月30日	192 台	
(2型式)	(2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成16年10月04日～平成18年7月28日	(計658台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。