

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年1月10日

リコール届出番号	外-1369		リコール開始日	平成19年1月11日	
届出者の氏名又は名称	フィアットオートジャパン株式会社 代表取締役 マウリツィオ ズアーレス		〔製作国：イタリア 製作者名：フィアットオート社〕  問い合わせ先： フィアットオートジャパン株式会社 代表受付 電話番号：03-5460-1911		
不具合の部位	燃料装置（ベントパイプ）				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクのベントパイプの取付工程が不適切なため、パイプをタンクに溶着する際に取付部にひずみが生じているものがある。そのため、当該燃料タンクの膨張・収縮の繰り返しにより、ベントパイプ取付部に亀裂が入ることがあり、燃料を満タンにすると、当該取付部から燃料が漏れるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、燃料タンクを点検し、対象となる燃料タンクを良品と交換する。				
不具合件数	国内：80件	事故の有無		国内：なし	
発見の動機	国内の市場情報及び、国土交通省からの指示による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNO. 外-1369のステッカーを貼付する。</li> </ul>				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アルファロメオ	GF-937AB	アルファ 147 2.0 SELESPEED	ZAR937000 03074575～ZAR937000 03074575 平成14年1月10日～平成14年1月10日	1台	
	GH-937AB	アルファ 147 2.0 MT / SELESPEED	ZAR937000 03178879～ZAR937000 03232020 平成15年8月7日～平成16年5月27日	74台	
			ZAR937000 05058015～ZAR937000 05136701 平成14年6月11日～平成16年6月7日	65台	
	GH-937AXL	アルファ 147 3.2GTA	ZAR937000 03195688～ZAR937000 03222341 平成15年11月4日～平成16年4月12日	26台	
			ZAR937000 05125198～ZAR937000 05131417 平成16年4月12日～平成16年5月27日	12台	
	GH-937BXB	147	ZAR937000 03215638～ZAR937000 03222801 平成16年1月23日～平成16年4月12日	38台	
ZAR937000 05124391～ZAR937000 05131847 平成16年4月12日～平成16年4月12日			20台		
	(4型式)	(4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成14年1月10日～平成16年6月7日	(計236台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。