

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 19 年 1 月 16 日

リコール届出番号	外-1372	リコール開始日	平成 19 年 1 月 17 日	
届出者の氏名又は名称	新大洲本田摩托有限公司 総 経 理 若 勇 昌 孝		製作国	：中華人民共和国
			製作者名	：新大洲本田摩托有限公司
	( 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-086819 )			
不具合の部位 (部品名)	速度計 (スピードメータケーブル)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スピードメータケーブルに塗布されたグリース成分が不適切なため、被覆材 (PVC) を硬化させることがある。そのため、そのまま使用を続けると、被覆材に亀裂が生じ、洗車等により水が浸入し、ケーブルが錆びて固着することがあり、ケーブルの折損又はメータギヤが欠け、最悪の場合、速度計が作動しなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、スピードメータケーブルを対策品と交換するとともに、速度計の作動状態を点検し、作動しないものはブレーキパネル一式又はブレーキパネル一式と速度計を新品に交換する。			
不 具 合 件 数	1 件	事故の有無	なし	
発 見 の 動 機	販売店からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、車わくの車台番号付近に外-1372のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備 考
ホンダ	BA-AF61	トゥデイ	AF61-1000140～AF61-1589841 平成 14 年 6 月 24 日～平成 18 年 12 月 26 日	455, 156	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 14 年 6 月 24 日～平成 18 年 12 月 26 日	(計 455, 156 台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。