

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年3月9日

リコール届出番号	1834	リコール開始日	平成19年3月9日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	原動機（ブレーキ倍力装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキ倍力装置において、バキュームポンプのsprocketの強度が不足しているため、sprocketの歯が異常に磨耗するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、バキュームポンプチェーンが当該sprocketの歯に乗り上げ、チェーンガイドとの間に挟まれ、リヤカムsprocketの回転がロックし、最悪の場合、チェーンが切れる、又はリヤカムsprocketボルトが折損し、ブレーキ倍力装置が作動しなくなり、ブレーキの効きが悪くなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジン番号を確認し、対象の場合は、良品のバキュームポンプsprocketを組付けたシリンダーヘッドリヤカバー一式と交換する。		
不具合件数	23件	事故の有無	1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.1834のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	KF-VEY11 KJ-VEY11	AD	VEY11-201347～VEY11-202070 平成13年4月4日～平成13年6月1日	487	
	KF-VENY11		VENY11-200738～VENY11-200958 平成13年4月4日～平成13年5月31日	155	
ニッサン	KF-VEW11 KJ-VEW11	エキスパート	VEW11-500590～VEW11-500754 平成13年4月4日～平成13年5月30日	120	
	KJ-VENW11		VENW11-500137～VENW11-500181 平成13年4月13日～平成13年5月30日	35	
ニッサン	KE-SB15	サニー	SB15-007704～SB15-007891 平成13年4月7日～平成13年6月6日	120	
ニッサン	KH-VC24	セレナ	VC24-200120～VC24-200253 平成13年4月5日～平成13年6月11日	87	
	KH-VNC24		VNC24-200105～VNC24-200226 平成13年4月5日～平成13年6月5日	98	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ニッサン	KH-VU30	プレサージュ	VU30-550124～VU30-550182 平成13年4月6日～平成13年6月6日	41	
	KH-VNU30		VNU30-750121～VNU30-750158 平成13年4月12日～平成13年5月25日	35	
	KH-JVU30	バサラ	JVU30-150069～JVU30-150084 平成13年4月18日～平成13年5月18日	13	
	KH-JVNU30		JVNU30-050063～JVNU30-050081 平成13年4月17日～平成13年6月1日	16	
マツダ	KF-BVEY11 KJ-BVEY11	ファミリア	VEY11-520308～VEY11-520463 平成13年4月4日～平成13年5月30日	113	
	KF-BVENY11		VENY11-520104～VENY11-520118 平成13年4月4日～平成13年5月16日	9	
ニッサン	KF-VEY11 KJ-VEY11	AD	対象となる原動機が補用品として、平成13年4月2日～平成13年5月23日までの間に製造され、載せ換えられたもの	26	
	KF-VENY11			18	
	KF-VEW11 KJ-VEW11	エキスパート		26	
	KJ-VENW11			3	
	KE-SB15	サニー		4	
	KH-VC24	セレナ		16	
	KH-VNC24			14	
	KH-VU30	プレサージュ		13	
	KH-VNU30			21	
	KH-JVU30	バサラ		1	
	KH-JVNU30			1	
	マツダ	KF-BVEY11 KJ-BVEY11		ファミリア	
KF-BVENY11		16			
	(計 16 型式)	(計 7 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年4月4日～平成13年6月11日	(計 1,542 台)	

(備考) 本届出の対象車については、平成16年1月21日付け「届出番号1031」で同様の部位のリコール届出がされているが、今回は、スプロケットについて製造要因による問題が発生したため、対策を行うものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。