

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年3月30日

リコール届出番号	1855	リコール開始日	平成19年3月31日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	制動装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	駐車用ブレーキケーブルにおいて、製造時の組付けが不適切なため、当該ブレーキケーブルと後輪用ブレーキパイプとの隙が狭いものがあり、干渉しているおそれがある。そのため、そのまま使用を続けると、干渉部位が摩耗するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、駐車用ブレーキケーブルと後輪用ブレーキパイプとの隙間を点検し、干渉している場合は隙間を確保する。なお、後輪用ブレーキパイプの保護用ゴムが摩耗しているものは補修し、金属が露出しているものは後輪用ブレーキパイプを新品と交換する。また、駐車用ブレーキケーブルが摩耗して金属が露出しているものは駐車用ブレーキケーブルを新品と交換する。		
不具合件数	16件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの調査指示による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.1855のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	KH-ATWE50	エルブランド	ATWE50-000014～ATWE50-033124 平成11年8月20日～平成13年6月15日	12,700	ZD30型 ディーゼル エンジン 搭載車両
	KH-ATE50		ATE50-000006～ATE50-032160 平成11年8月20日～平成13年6月15日	9,572	
いすゞ	KH-JATWE50	フィリー	ATWE50-800001～ATWE50-805066 平成11年8月23日～平成13年6月11日	274	
	KH-JATE50		ATE50-800001～ATE50-805023 平成11年8月24日～平成13年6月9日	123	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年8月20日～平成13年6月15日	(計22,669台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。