

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年4月6日

リコール届出番号	1843	リコール開始日	平成19年4月6日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	冷却装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	変速機に装着されている流体式補助制動装置の冷却水ホースの耐久性が不足しているため、走行時の振動等により亀裂が発生し、また、ホースが抜けるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エンジン冷却水が大量に流出し、最悪の場合、エンジンが焼付き、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、冷却水ホースを対策品と交換する。また、オイルクーラーの設置場所が異なる一部の車両については、ホースをつなぐ周辺部品一式も併せて対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	国土交通省からの指示による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：全てのユーザを把握しているため、周知のための処置はとらない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 1843のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲および製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KL-FP54JDR	ふそう	FP54JD-730061～FP54JD-730062 平成17年6月3日～平成17年6月3日	2	
	KL-FU54JUJ		FU54JUJ-533124 平成17年6月3日	1	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年6月3日～平成17年6月3日	(計3台)	

備考) 本件は、平成17年6月29日付、届出番号「1466」にてリコール届出を行ったものですが、対象車両の選定に一部誤りがあったことが判明したため、対象車両を追加するものです。