

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年4月6日

リコール届出番号	1862	リコール開始日	平成19年4月6日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	制動装置 (ASRバルブ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	駆動輪の空転を防止するために装着されているASR (アンチスピンレギュレータ) バルブ内部の弁の材質および寸法が不適切なため、当該弁の背面にかかるエア圧による経年劣化および高温環境下での変形により、排気ポートを塞ぐものがある。 そのため、ブレーキ配管内に圧力が残留し、常にブレーキが作動した状態となってブレーキドラムが過熱して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ASRバルブを対策品と交換すると共に 配管コネクタを新品と交換する。また、当該バルブを10年毎の定期交換部品に変更する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	国土交通省からの指示による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：全てのユーザを把握しているため、周知のための処置はとらない。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部シリアルナンバープレート付近にNo. 1862のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KC-MS822PA	ふそう エアロイーン	MS822P-14001 平成7年8月10日	1	
	KC-MU612TA	ふそう エアロキング	MU612T-24001 平成8年3月27日	1	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成7年8月10日～平成8年3月27日	(計2台)	

(備考) 本件は、平成16年12月17日付、届出番号「1333」にてリコール届出を行ったものですが、対象車両の選定に一部誤りがあったことが判明したため、対象車両を追加するものです。