

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
TEL 03-5253-8111 内線42353
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年4月12日

リコール届出番号	1868	リコール開始日	平成19年4月13日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	騒音防止装置（排気管）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	排気管溶接部の溶接材が不適切なため、当該溶接部が腐食するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が発生するものがあり、溶接部の亀裂が進行して騒音が増大し、最悪の場合、排気管が切損し脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、消音器及び排気管を対策品と交換する。		
不具合件数	46件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.1868のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	CBA-C25 DBA-C25	セレナ	C25-000012～C25-138173 平成17年4月14日～平成18年8月31日	86,509	
	CBA-NC25 DBA-NC25		NC25-000018～NC25-058405 平成17年4月14日～平成18年8月10日	18,582	
	DBA-CC25		CC25-000020～CC25-006853 平成18年5月24日～平成18年8月8日	6,822	
	DBA-CNC25		CNC25-000008～CNC25-001096 平成18年5月25日～平成18年8月22日	1,088	
	(計6型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年4月14日～平成18年8月31日	(計113,001台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。