

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年 4月18日

リコール届出番号	1869	リコール開始日	平成19年 4月19日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 津田 紘 [問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253]		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（トランスファケース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	四輪駆動の貨物自動車において、リヤプロペラシャフト軸受の材質が不適切なため、長時間の高速走行を行った場合、潤滑油が高温になり、潤滑油中の硫黄成分と当該軸受の銅の化学反応が促進され、硫化銅が多量に生成されることがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該軸受に硫化銅が堆積して、摺動抵抗が増大することにより更に高温となり、軸受がトランスファケースから抜けて異音が発生し、最悪の場合、トランスファケース及びアウトプットシャフトが破損してリヤプロペラシャフトが脱落し、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リヤプロペラシャフトを点検し、熱変色が認められないものは、潤滑油を対策品に交換し、熱変色が認められるものは、トランスファケースを対策品に交換するとともにリヤプロペラシャフトを新品に交換する。		
不具合件数	12件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.1869のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	LE-DA62T	キャリイ	DA62T-300019～DA62T-354753 平成13年3月19日～平成14年4月17日	34,407	
	LE-DA63T		DA63T-100073～DA63T-347263 平成14年5月13日～平成17年7月22日	163,141	
			DA63T-380002～DA63T-395539 平成17年8月6日～平成17年11月15日	10,063	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
スズキ	EBD-DA63T	キャリイ	DA63T-410002～DA63T-496035 平成17年11月14日～平成19年3月8日	56,664		
	EBD-DA65T		DA65T-100051～DA65T-112605 平成17年11月18日～平成19年3月7日	10,403		
	LE-DA62V	エブリイ	DA62V-300006～DA62V-359635 平成13年3月9日～平成14年11月1日	16,442		
			DA62V-370001～DA62V-406313 平成14年11月11日～平成15年8月9日	10,661		
			DA62V-450015～DA62V-548384 平成15年8月26日～平成17年7月11日	27,294		
			DA62V-550006～DA62V-550415 平成15年9月2日～平成16年4月1日	128		
			GBD-DA62V	DA62V-560001～DA62V-561030 平成16年4月5日～平成17年7月8日		275
			TE-DA62V	DA62V-700006～DA62V-704860 平成13年8月28日～平成14年10月31日		1,844
				DA62V-750002～DA62V-753545 平成14年11月11日～平成15年8月9日		1,375
	DA62V-900002～DA62V-908805 平成15年8月26日～平成17年7月13日	2,973				
	EBD-DA64V		DA64V-100073～DA64V-121625 平成17年8月6日～平成17年12月26日	6,467		
			DA64V-130003～DA64V-199502 平成17年12月26日～平成19年3月13日	20,240		
			GBD-DA64V	DA64V-600019～DA64V-600548 平成17年8月25日～平成17年12月24日		148
	マツダ	LE-DG62T	スクラム	DG62T-300002～DG62T-302910 平成13年9月3日～平成14年4月13日		1,329
LE-DG63T		DG63T-100003～DG63T-112156 平成14年5月13日～平成17年7月8日		5,475		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	LE-DG63T	スクラム	DG63T-380002～DG63T-380939 平成17年8月30日～平成17年11月12日	382	
	EBD-DG63T		DG63T-410001～DG63T-415406 平成17年11月14日～平成19年3月8日	2,544	
	LE-DG62V		DG62V-300009～DG62V-305129 平成13年9月3日～平成14年10月31日	1,516	
			DG62V-370003～DG62V-373159 平成14年11月11日～平成15年8月9日	892	
			DG62V-450002～DG62V-458971 平成15年8月26日～平成17年7月8日	2,628	
	UE-DG62V		DG62V-550001～DG62V-550252 平成15年8月26日～平成16年3月26日	62	
	GBD-DG62V		DG62V-560002～DG62V-560605 平成16年4月5日～平成17年7月7日	123	
	EBD-DG64V		DG64V-100003～DG64V-101668 平成17年9月1日～平成17年12月26日	550	
			DG64V-130001～DG64V-138724 平成18年1月5日～平成19年3月8日	2,809	
	(計17型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年3月9日～平成19年3月13日	(計381,551台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。