

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成19年5月28日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|------------|
| リコール届出番号 | 1884 | リコール開始日 | 平成19年5月29日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 日野自動車株式会社 代表取締役 近藤 詔治 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558 | | |
| 不具合の部位(部品名) | 動力伝達装置 | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 変速機のギアシフトユニット(GSU)内のシフト操作を行うアウトレバーの製造工程が不適切なため、当該レバーに微細な亀裂が生じているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該レバーが折損し、変速不能となり、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、GSUの製造番号を確認し、対象のものはアウトレバーを良品と交換する。 | | |
| 不具合件数 | 4件 | 事故の有無 | 事故の発生はない。 |
| 発見の動機 | 市場からの情報及び他社からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.1884のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|----|------------|----------------|--|------------|----|
| 日野 | PJ-KV234L1 | 日野 ブルーリボンII | KV234L1-7000048~KV234L1-7000226 平成17年 2月14日~平成17年10月26日 | 171 | |
| | PJ-KV234N1 | | KV234N1-7000001~KV234N1-7000037 平成17年 7月28日~平成17年11月10日 | 30 | |
| | PJ-KV234Q1 | | KV234Q1-7000001~KV234Q1-7000017 平成17年 8月25日~平成17年11月 7日 | 17 | |
| | (計 3 型式) | (計 1 車種) | (製作期間全体の範囲) 平成17年 2月14日~平成17年11月10日 | (計 218 台) | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。