

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111内線42353  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年5月29日

リコール届出番号	1885	リコール開始日	平成19年5月30日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	原動機 (リヤエンジンマウント)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンリヤマウントの座面加工が不適切なため、当該マウントの固定ボルトの軸力が不足しており、急発進・悪路走行等を繰り返した場合に、当該マウントの締付ボルトに緩みが発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該締付ボルトが脱落して、エンジン搭載位置にずれが生じ、最悪の場合、シフト操作が困難になる等、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンリヤマウントの締付ボルトの締付け状態を点検し、規定トルク値内の場合は指定トルク値にて締付け、規定トルク値以下の場合は当該マウント及び締付ボルトを新品と交換する。同時にフライホイールハウジングのボルトねじ穴を点検し、損傷がある場合はフライホイールハウジングを交換する。また、片側マウントの締付ボルトの全数が脱落していた場合は、プロペラシャフトのガタ点検をする。		
不具合件数	22件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.1885のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KC-FP511DKR	ふそう	FP511DK-510070～FP511DK-510092 平成11年12月22日～平成12年3月13日	23	
	KC-FP511DR		FP511D-510112～FP511D-510120 平成12年2月24日～平成12年3月15日	9	
	KC-FP512DKR		FP512DK-510064～FP512DK-510086 平成11年12月27日～平成12年3月11日	23	
	KC-FP512DR		FP512D-510093～FP512D-510137 平成11年12月22日～平成12年3月13日	44	
	KC-FP512GR		FP512G-510017～FP512G-510019 平成11年12月29日～平成12年2月23日	3	
	KC-FP514DKR		FP514DK-510010～FP514DK-510012 平成12年2月14日～平成12年3月10日	3	
	KC-FP514DR		FP514D-510028 平成12年2月23日	1	
	KC-FP515DKR		FP515DK-510049～FP515DK-510059 平成12年1月31日～平成12年2月16日	11	
	KC-FP515DR		FP515D-510105～FP515D-510135 平成11年12月23日～平成12年3月28日	31	
	KC-FP541DR		FP541D-510025～FP541D-510035 平成12年2月21日～平成12年4月24日	11	
	KC-FP542DKR		FP542DK-510023 平成12年3月11日	1	
	KC-FP542DR		FP542D-510035～FP542D-510044 平成12年1月24日～平成12年3月28日	10	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
三菱	KC-FP542GR	ふそう	FP542G-510004 平成 12 年 2 月 15 日	1	
	KC-FP543DR		FP543D-510007～FP543D-510013 平成 11 年 12 月 24 日～平成 12 年 1 月 25 日	7	
	KC-FP545DKR		FP545DK-510020 平成 12 年 2 月 17 日	1	
	KC-FP545DR		FP545D-510055～FP545D-510067 平成 11 年 12 月 23 日～平成 12 年 3 月 6 日	13	
	KC-FP545GR		FP545G-510007～FP545G-510009 平成 12 年 2 月 7 日～平成 12 年 2 月 28 日	3	
	KC-FS511RY 改		FS511RY-510012 平成 12 年 2 月 9 日	1	
	KC-FV501UZ 改		FV501UZ-510038 平成 11 年 12 月 27 日	1	
	KC-FV502JXD 改		FV502JX-510079 平成 11 年 12 月 28 日	1	
	KC-FV502PYP		FV502PY-510059～FV502PY-510065 平成 12 年 1 月 13 日～平成 12 年 3 月 1 日	3	
	KC-FV502UZ 改		FV502UZ-510031 平成 11 年 12 月 29 日	1	
	KC-FV512HR		FV512H-510011 平成 12 年 2 月 17 日	1	
	KC-FV513HR		FV513H-510038～FV513H-710020 平成 12 年 2 月 8 日～平成 12 年 3 月 17 日	8	
	KC-FV514HR		FV514H-510045～FV514H-510055 平成 12 年 1 月 29 日～平成 12 年 3 月 14 日	11	
	KC-FV515HR		FV515H-510019～FV515H-510027 平成 12 年 1 月 11 日～平成 12 年 3 月 11 日	9	
	KC-FW522NZ		FW522NZ-710051 平成 12 年 10 月 26 日	1	
	KL-FP50LDR		FP50LD-520005～FP50LD-730003 平成 12 年 3 月 30 日～平成 17 年 5 月 28 日	187	
	KL-FP50MDR		FP50MD-520008～FP50MD-530236 平成 12 年 2 月 29 日～平成 17 年 8 月 19 日	784	
	KL-FP50MGR		FP50MG-520001～FP50MG-530007 平成 12 年 6 月 1 日～平成 17 年 3 月 21 日	29	
	KL-FP54LDR		FP54LD-520002～FP54LD-730019 平成 12 年 3 月 24 日～平成 17 年 8 月 18 日	481	
	KL-FP54LGR		FP54LG-520001～FP54LG-720004 平成 12 年 10 月 30 日～平成 16 年 8 月 7 日	21	
	KL-FP54MDR		FP54MD-520001～FP54MD-530434 平成 12 年 3 月 14 日～平成 17 年 8 月 27 日	888	
	KL-FP54MGR		FP54MG-520001～FP54MG-530005 平成 13 年 4 月 10 日～平成 16 年 5 月 15 日	10	
	KL-FS50MRY 改		FS50MRY-520005～FS50MRY-520018 平成 12 年 6 月 16 日～平成 13 年 2 月 12 日	2	
	KL-FS50MTZ 改		FS50MTZ-520092 平成 13 年 1 月 29 日	1	
	KL-FS50MVZ 改		FS50MVZ-520042 平成 12 年 8 月 30 日	1	
	KL-FU50MNY 改		FU50MNY-520021～FU50MNY-530049 平成 12 年 7 月 23 日～平成 15 年 11 月 28 日	7	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KL-FV50LHR	ふそう	FV50LH-520004～FV50LH-730173 平成12年3月30日～平成18年2月16日	1,271	
	KL-FV50LPYP		FV50LPY-520004～FV50LPY-530085 平成12年4月14日～平成17年8月6日	173	
	KL-FV50MHR		FV50MH-520003～FV50MH-730001 平成12年5月12日～平成17年8月16日	170	
	KL-FV50MJXD 改		FV50MJX-520472～FV50MJX-530485 平成12年12月12日～平成16年6月15日	8	
	KL-FV50MMY 改		FV50MMY-520331～FV50MMY-530011 平成14年6月26日～平成15年5月28日	3	
	KL-FV50MPY 改		FV50MPY-520039～FV50MPY-530194 平成12年7月5日～平成17年5月19日	27	
	KL-FV50MSY 改		FV50MSY-520037～FV50MSY-530026 平成13年6月15日～平成15年10月18日	5	
	KL-FV50MTZ 改		FV50MTZ-520043～FV50MTZ-530225 平成12年8月5日～平成17年6月14日	17	
	KL-FV50MUZ 改		FV50MUZ-520016～FV50MUZ-530029 平成12年5月12日～平成15年9月4日	7	
	KL-FV50NHR		FV50NH-520005～FV50NH-730034 平成12年4月11日～平成17年8月22日	685	
	KL-FW50MNZ		FW50MNZ-720045～FW50MNZ-730080 平成12年8月31日～平成17年8月24日	12	
	KL-FU50MUZ 改		FU50MUZ-520250～FU50MUZ-530040 平成14年10月24日～平成15年8月29日	2	
(計 50 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年12月22日～平成18年2月16日	(計 5,023 台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。