

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
リコール対策室
TEL: 03-5253-8111 内線 42353
アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年5月31日

リコール届出番号	1894	リコール開始日	平成19年5月31日
届出者の氏名又は名称	株式会社 タダノ 取締役社長 多田野 宏一 問い合わせ先：品質安全部 TEL (087) 894-7550		
不具合の部位（部品名）	原動機（燃料供給ポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の燃料供給ポンプを固定するサポートの剛性が不足しているため、原動機の振動でポンプが共振するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ブラシと回転子間でアーク放電が発生し、ポンプ内部のブラシ部が損傷することがあり、最悪の場合、ポンプが停止して燃料供給ができなくなり、原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料供給ポンプサポートを対策品に交換するとともに新品の燃料供給ポンプに交換する。		
不具合件数	国内：28件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	・使用者：使用者を直接訪問またはダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：全使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカ付近にNo. 1894のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
タダノ	SD-T002	CREVO160	T002-0001～T002-0208 平成16年6月29日～平成19年4月23日	200台	
コベルコ	SD-EW04	RK160-5	T002-5001～T002-5032 平成16年12月24日～平成18年3月31日	32台	
	SD-EW05		T002-5033～T002-5055 平成18年3月31日～平成19年3月27日	23台	
	計3型式	計2車種	（製作期間の全体の範囲） 平成16年6月29日～平成19年4月23日	255台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。