

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
TEL03-5253-8111(内線 42353)
アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成19年6月22日

リコール届出番号	外-1418	リコール開始日	平成19年6月23日
届出者の氏名又は名称	シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役社長 フィリップ ヴァン ブローム 製作国: フランス 製作者名: オートモビル・シトロエン社 問い合わせ先: シトロエン コール TEL 0120-55-4106		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置 (シフトガイドピン)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	動力伝達装置において、シフトコントロール内部にあるシフトガイドピンの強度が不足しているため、シフト操作を行った際にピンが折損することがあり、シフトレバーがパーキング位置にしたときにシフト操作が出来なくなり、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、シフトガイドアッセンブリを対策品と交換する。		
不具合件数	国内: 14件	事故の有無	国内: なし
発見の動機	国内の市場クレームによる。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者: ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関紙に掲載する。 ・対策実施済車には、運転席側ドア開口部ドアストライカー付近に外-1418のステッカーを貼付する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の の台数	備考
シトロエン	GF-X4RFN	C5	VF7DCRFNE76048005～ VF7DCRFNE76324723 平成 13 年 5 月 16 日～ 平成 14 年 9 月 18 日	636	
	GF-X4RFNW		VF7DERFNE76047273～ VF7DERFNE76324237 平成 13 年 7 月 5 日～ 平成 14 年 10 月 19 日	339	
	GH-X4RFN		VF7DCRFNF76368540～ VF7DCRFNF76389882 平成 15 年 2 月 4 日～ 平成 15 年 4 月 14 日	22	
			VF7DERFNF76369362～ VF7DERFNF76386302 平成 15 年 2 月 4 日～ 平成 15 年 4 月 14 日	15	

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車 の台数	備考
シトロエン	GF-X4XFX	C5	VF7DCXFXF76063775～ VF7DCXFXF76417395 平成 13 年 6 月 11 日～ 平成 15 年 6 月 3 日	304	
	GF-X4FXW		VF7DEXFXF76116909～ VF7DEXFXF76384980 平成 13 年 10 月 29 日～ 平成 15 年 4 月 14 日	73	
	(計 5 型式)	(計 1 車種)	(輸 入 期 間 の 全 体 の 範 囲) 平成 13 年 5 月 16 日～平成 15 年 6 月 3 日	(計 1389 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

(備考) 本届出は、平成 13 年 12 月 12 日付「外ー 9 1 9」にて、届出を行ったものですが、対策品の強度不足が判明したため、新たに届出するものです。