

連絡先： 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年 6月27日

リコール届出番号	外-1413	リコール開始日	平成19年 6月 28日
届出者の氏名又は名称	ピー・エー・ジー・インポート株式会社 代表取締役 リチャード・スナイダース	製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボ 問い合わせ先：お客様相談室 0120-92-2662	
不具合の部位（部品名）	左ドアアウターハンドルケーブル		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	左ドアアウターハンドルケーブルの取り付けが不適切なものがあるため、側面衝突時に、ドアが開放するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左ドアアウターハンドルケーブルを正しく取り付けなおす。		
不具合件数	国内：無	事故の有無	国内：無
発見の動機	スウェーデン ボルボ社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1413のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象 車の台数	備考
ボルボ	CBA-MB5244	ボルボ C70	YV1MC66597J014921～YV1MC66597J021391 平成 18年11月21日～平成 19年 3月21日	151	
	DBA-MB5254		YV1MC68597J014877～YV1MC68597J021377 平成 18年11月18日～平成 19年 3月21日	40	
	(計 2型式)	(計 1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 18年11月18日～平成 19年 3月21日	(計191台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。