

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室		
TEL	03-5253-8111	内線 42353	
アドレス	http://www/mlit.go.jp		

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 19 年 7 月 26 日

リコール届出番号	外-1424	リコール開始日	平成 19 年 7 月 26 日
届出者の氏名 又は名称	KTM JAPAN 株式会社 製作国：オーストリア 代表取締役 ミハエル・シャノール 製作者名：KTM-Sportmotorcycle AG 問い合わせ先：03-3527-8885		
不具合の部位 (部品名)	燃料装置 (燃料タンクキャップ)		
基準不適合状態にある と認める構造、装置又は 性能の状況及びその 原因	燃料タンクのキャップの材質が不適切なため、当該キャップが燃料により膨潤し、燃料タンクとキャップの間に隙間が生じ、気密性が劣るものがある。そのため、そのまま使用を続けると、燃料が漏れて、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクのキャップを対策品に交換する。		
不具合件数	2 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報と本国 KTM 社からの通知による。		
自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に関 知させるための措置	使用者：ダイレクトメール、直接訪問、ホームページでの掲載等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 改善実施済車には、車台ステアリングヘッド右側車台番号後方に外-1424 ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
KTM	200EXC	200EXC	VBKGSA2037M167563～VBKGSA20X7M172050 平成 18 年 5 月 23 日～平成 18 年 7 月 15 日	35	
	250EXC	250EXC	VBKGSA2077M231667～VBKGSA20X7M235728 平成 18 年 5 月 30 日～平成 18 年 10 月 19 日	31	
	250EXC-F	250EXC-F	VBKRFA4077M169942～VBKRFA4077M183632 平成 18 年 6 月 30 日～平成 18 年 11 月 30 日	75	
	525EXC-R	525EXCR RCA44	VBKRCA4097M449449～VBKRCA4047M452453 平成 18 年 6 月 29 日～平成 18 年 10 月 24 日	12	
	(計 4 型式)	(計 4 車種)	製作期間の全体の範囲 平成 18 年 5 月 23 日～平成 18 年 11 月 30 日	(計 153 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。