

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年8月2日

リコール届出番号	1921	リコール開始日	平成19年8月2日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置 (トランスミッション)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トランスミッションの変速操作を行う変速ユニット内のレバーの製造工程が不適切なため、当該レバーに微細な亀裂が生じているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該レバーが折損し、変速不能となり、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、変速ユニットの製造番号を確認し、対象のものはレバーを良品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部シリアルナンバープレート付近にNo.1921のステッカーを貼付する。		

車名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号 の 範 囲 及 び 製 作 期 間	リコール対象 車の台数	備考
三菱	KK-ME17DF	ふそう エアロミティ	ME17DF-20089～ME17DF-20099 平成15年7月10日～平成15年9月29日	11	
	KK-MJ27HF		MJ27HF-21018～MJ27HF-21023 平成15年9月16日～平成15年9月16日	6	
	KK-MK25HJ		MK25HJ-21078 平成15年9月12日	1	
	KK-MK27HM		MK27HM-21043～MK27HM-21065 平成15年7月9日～平成15年10月2日	23	
	PA-ME17DF		ME17DF-22027～ME17DF-23012 平成17年3月15日～平成18年1月13日	55	
	PA-MJ26RF		MJ26RF-23005～MJ26RF-23013 平成17年10月26日～平成17年11月7日	6	
	PA-MK25FJ		MK25FJ-23023 平成17年11月21日	1	
	PA-MK26FJ		MK26FJ-23008～MK26FJ-23046 平成17年3月14日～平成17年11月18日	17	
	PA-MK27FH		MK27FH-23013～MK27FH-23051 平成17年1月21日～平成17年11月22日	27	
	PA-MK27FM		MK27FM-23004～MK27FM-23024 平成17年4月08日～平成17年12月1日	20	
	PA-MM86FH	ふそう エアロバス	MM86FH-22009～MM86FH-22033 平成17年10月27日～平成17年11月14日	16	
	(計11型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年7月9日～平成18年1月13日	(計183台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。