

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年10月11日

リコール届出番号	1947	リコール開始日	平成19年10月12日		
届出者の氏名又は名称	日産ディーゼル工業株式会社 取締役社長 竹内 覚		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	かじ取装置（中間アームブラケット）				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	かじ取装置の中間アームブラケットの強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると当該ブラケットに亀裂が発生し、最悪の場合、ブラケットが破損してハンドル操作ができなくなるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、中間アームブラケットを対策品に交換すると共に、取付け座面にスペーサを追加する。更にワンステップ車は、接続棒一式（ピットマンアーム及びピットマンリンク）を対策品に交換する。				
不具合件数	1件	事故の有無	無し		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・ 改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo. 1947のステッカーを貼付する。</li> </ul>				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサンディーゼル	KL-RP252GAN	—	RP252G-00040～RP252G-00172 平成13年 9月20日～平成17年 7月14日	89	
	KL-UA272KAM		UA272K-00016～UA272K-30078 平成12年12月15日～平成17年 3月 4日	189	
	KL-UA452KAN		UA452K-00011～UA452K-10010 平成12年 9月 4日～平成18年12月25日	531	
	KL-UA452MAN		UA452M-00026～UA452M-10012 平成12年 9月 9日～平成19年 2月 8日	572	
	KL-UA452PAN		UA452P-00070～UA452P-01446 平成13年 1月16日～平成17年 8月22日	47	
	(計 5型式)	(計 3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成12年 9月 4日～平成19年 2月 8日	(計1,428台)	

備考：本届出は、平成19年7月17日付け「届出番号1913」にて暫定措置のリコール届出を行なったものであるが、新たに恒久措置を届出するものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。