

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線42353 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年10月17日

リコール届出番号	1950	リコール開始日	平成19年10月18日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談センター 取締役社長 渡辺 捷昭 TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	かじ取装置（ユニバーサルジョイント）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ステアリングシャフトとギヤボックスを連結しているユニバーサルジョイントの締結ボルトに締め付けが不足しているものがある。そのため、据え切り操作を行うと連結部に緩みが生じ、そのままの状態で使用を続けると異音が発生し、最悪の場合、連結部が外れてかじ取り操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ユニバーサルジョイントを対策品に交換するとともに、締結ボルトを規定トルクで締め付ける。		
不具合件数	23件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.1950のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-QNC20	bB	QNC20-0001008～QNC20-0021283 平成18年 1月 6日～平成19年 3月23日	20,213	
	DBA-QNC21		QNC21-0001017～QNC21-0047179 平成18年 1月 6日～平成19年 3月22日	45,817	
	DBA-QNC25		QNC25-0001010～QNC25-0009349 平成18年 1月 6日～平成19年 3月22日	8,317	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年1月6日～平成19年3月23日	(計74,347台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。