

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線42353 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年10月17日

リコール届出番号	1952	リコール開始日	平成19年10月18日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談センター 取締役社長 渡辺 捷昭 TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動式燃料ポンプの内部モータの隣接するコイル線が干渉しているため、燃料中の微小異物とモータの振動によりコイル線の被覆が摩耗することがある。そのため、そのまま使用を続けると、コイル線の被覆が損傷して短絡し、燃料ポンプが作動しなくなり、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該燃料ポンプを対策品と交換する。		
不具合件数	269件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.1952のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	UA-NCP81G CBA-NCP81G UA-NCP81G(改) CBA-NCP81G(改)	ジェタ	NCP81-0001014～NCP81-0089797 平成15年 9月18日～平成17年 1月20日	88,106	
	UA-NCP85G CBA-NCP85G		NCP85-0001009～NCP85-0012603 平成15年 9月19日～平成17年 1月20日	11,506	
	DBA-KSP90	ヴェイツ	KSP90-0001005～KSP90-0003741 平成17年 1月18日～平成17年 2月10日	2,631	
			KSP90-5000005～KSP90-5001934 平成17年 1月18日～平成17年 2月10日	1,823	
	DBA-SCP90		SCP90-0001004～SCP90-0002771 平成17年 1月18日～平成17年 2月10日	1,716	
			SCP90-5000003～SCP90-5001383 平成17年 1月18日～平成17年 2月10日	1,338	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-NCP91	ガイッツ	NCP91-0001007～NCP91-0001262 平成17年 1月18日～平成17年 2月10日	253	
			NCP91-5000001～NCP91-5001388 平成17年 1月18日～平成17年 2月10日	1,343	
			CBA-NCP95	NCP95-0001001～NCP95-0001890 平成17年 1月18日～平成17年 2月10日	
	CBF-TRH200V CBF-TRH200K	ハイエース レジアスエース	TRH200-0001027～TRH200-0010577 平成16年 7月29日～平成17年 1月25日	9,463	
	CBA-TRH214W		TRH214-0001016～TRH214-0001874 平成16年 7月30日～平成17年 1月24日	834	
	CBA-TRH219W		TRH219-0001013～TRH219-0001425 平成16年 8月19日～平成17年 1月24日	402	
	CBF-TRH221K		TRH221-0001027～TRH221-0001166 平成17年 1月11日～平成17年 1月21日	30	
	CBF-TRH223B		TRH223-6000028～TRH223-6000148 平成17年 1月11日～平成17年 1月19日	7	
	CBA-TRH224W		TRH224-0001004～TRH224-0001052 平成17年 1月10日～平成17年 1月25日	48	
	CBF-TRH226K		TRH226-0001002～TRH226-0001021 平成17年 1月13日～平成17年 1月19日	19	
	CBF-TRH228B		TRH228-0001001～TRH228-0001002 平成17年 1月12日～平成17年 1月27日	2	
CBA-TRH229W	TRH229-0001004～TRH229-0001031 平成16年12月21日～平成17年 1月21日		27		
(計 20型式)	(計 4車種)		(製作期間の全体の範囲) 平成15年 9月18日～平成17年 2月10日	(計 120,406 台)	

(備考) 本届出対象車の中には、過去に同装置に係る発生原因の異なるリコール届出（平成16年11月18日付「届出番号1304」）を行っている車両が含まれている。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。