

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年11月21日

リコール届出番号	2008	リコール開始日	平成19年11月22日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	変速機（流体継手）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	変速機の流体継手内部の部品の溶接が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該部品が破損し、金属粉によりオイルシールが損傷して作動油が漏れ、最悪の場合、油圧不足となり、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、流体継手を対策品と交換する。なお、変速機内部に損傷がある場合には関係部品を新品と交換する。		
不具合件数	94件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2008のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PB-NKR81A PB-NKR81AD PB-NKR81AN PB-NKR81AR PB-NKR81N PB-NKR81R VD-NKR81AN	エルフ	NKR81-7000048～NKR81-7023948 平成16年6月9日～平成17年7月13日	12,615	
	PB-NKS81A PB-NKS81AN PB-NKS81AR PB-NKS81N		NKS81-7000016～NKS81-7001614 平成16年6月11日～平成17年7月12日	928	
	PA-NPR81DR PA-NPR81N PA-NPR81R PB-NPR81AN PB-NPR81AR PB-NPR81R VD-NPR81AN		NPR81-7000044～NPR81-7011965 平成16年7月6日～平成17年7月8日	7,787	
	PB-NPS81AN PB-NPS81AR PB-NPS81N		NPS81-7000014～NPS81-7000294 平成16年7月17日～平成17年7月8日	187	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	PB-AKR81A PB-AKR81AD PB-AKR81AN PB-AKR81AR PB-AKR81N PB-AKR81R	アトラス	AKR81-7000001～AKR81-7002316 平成16年6月15日～平成17年7月11日	1,958	
	PB-AKS81A PB-AKS81AN PB-AKS81AR PB-AKS81N		AKS81-7000001～AKS81-7000165 平成16年6月15日～平成17年7月7日	147	
	PA-APR81DR PA-APR81N PA-APR81R PB-APR81AN PB-APR81AR		APR81-7000001～APR81-7000843 平成16年7月12日～平成17年7月12日	788	
	PB-APS81AN PB-APS81AR PB-APS81N		APS81-7000001～APS81-7000032 平成16年8月3日～平成17年7月5日	26	
ニッサン ディーゼル	PB-BKR81A PB-BKR81AD PB-BKR81AN PB-BKR81AR PB-BKR81N PB-BKR81R	コンドル	BKR81-7000001～BKR81-7000433 平成16年6月15日～平成17年7月2日	295	
	PB-BKS81A PB-BKS81AN PB-BKS81N		BKS81-7000001～BKS81-7000029 平成16年6月24日～平成17年6月3日	15	
	PA-BPR81DR PA-BPR81N PA-BPR81R PB-BPR81AN PB-BPR81AR		BPR81-7000002～BPR81-7000236 平成16年7月12日～平成17年6月20日	187	
	PB-BPS81AN PB-BPS81AR PB-BPS81N		BPS81-7000001～BPS81-7000016 平成16年7月15日～平成17年5月23日	12	
マツダ	PB-LKR81A PB-LKR81AD PB-LKR81AN PB-LKR81AR PB-LKR81N PB-LKR81R	タイタン	LKR81-7000005～LKR81-7003020 平成16年7月8日～平成17年7月12日	1,756	
	PB-LKS81A PB-LKS81AN PB-LKS81N		LKS81-7000001～LKS81-7000095 平成16年7月8日～平成17年5月18日	58	
	PA-LPR81DR PA-LPR81N PA-LPR81R PB-LPR81AN PB-LPR81AR		LPR81-7000001～LPR81-7001029 平成16年7月30日～平成17年7月12日	609	
	PB-LPS81AN PB-LPS81AR PB-LPS81N		LPS81-7000001～LPS81-7000027 平成16年8月4日～平成17年7月8日	22	
	(計73型式)	(計4車種)	(製作期間全体の範囲) 平成16年6月9日～平成17年7月13日	(合計27,390台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。