

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
TEL 03-5253-8111 内線42353
アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年11月27日

リコール届出番号	装 4	リコール開始日	平成19年11月27日
届出者の氏名又は名称	株式会社 カーメイト 製作国：日本 代表取締役 会長兼社長 村田 隆昭 製作者名：(株)カーメイト 問い合わせ先：(株)カーメイト TEL 0120-918951 または 0120-918952		
不 具 合 の 部 位	シートベルトバックル		
基準不適合状態にあると認める装置の状況及びその原因	年少者用補助乗車装置（チャイルドシート）のシートベルトのバックルの組み立てが不適切なため、バックルのカバーが完全に嵌め込まれていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると嵌め込みが外れ、最悪の場合、シートベルトが装着できないものがある。		
改 善 措 置 の 内 容	・バックルのカバーが開いているものはチャイルドシートを新品と交換する ・バックルカバーが開いていないものはバックルの上に対策カバーを装着する ・シートベルトの着脱に関する補足説明書を使用者に送付する		
不 具 合 件 数	6件	事 故 の 有 無	無し
発 見 の 動 機	市場からの情報による		
装置使用者、販売事業者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	・ 自社ホームページ、新聞の朝刊（11月27日付け）、雑誌に社告を掲載する ・ 連絡先が判明している使用者に対しダイレクトメールまたは電話で通知する ・ 販売店において店頭告知を行う ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する		

リコール対象装置の主要諸元			リコール対象装置の範囲及び製作期間	リコール対象装置数	備考
商品名	型式	種別			
エルパバ・くるっと AM815、AM816 AM823、AM824 AM855、AM856 AM857、AM858 AM862、AM870 AM871	CMS005	乳児・幼児用	L03M820002～L03M829680 L04M800001～L04M821355 L05M822001～L05M837146 L06M800001～L06M817140 L07M800001～L07M812031	9, 477台 21, 277台 14, 907台 14, 294台 6, 269台	
エルパバ・クルット AM800、AM843 AM845、AM880 AM881、AM882 AM890、AM891 AM892、AM893					
360 ターン AM842					
(計 22 種)	(1 型式)		(製作期間の全体の範囲) 平成 15 年 9 月 22 日～平成 19 年 5 月 8 日	(合計 66,224 台)	