

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線42353 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年11月28日

リコール届出番号	2005	リコール開始日	平成19年11月29日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 渡辺 捷昭 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料パイプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンの燃料装置において、燃料パイプのパイプ材溶接部に対する曲げ位置が不適切なため、溶接部の応力が高くなり燃料中の微量な腐食成分が作用して微小な亀裂が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料の圧力変動によりパイプの亀裂が進行し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該パイプを対策品と交換する。		
不具合件数	39件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2005のステッカーを貼付する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
トヨタ	UA-GRS180 CBA-GRS180 DBA-GRS180	クラウン	GRS180-0001002～GRS180-0034638 平成15年12月15日～平成17年11月 9日	33,037	
			GRS180-5000002～GRS180-5014094 平成15年12月22日～平成17年 4月28日	14,044	
	DBA-GRS181		GRS181-0001006～GRS181-0004127 平成16年 8月23日～平成17年10月31日	3,115	
	UA-GRS182 CBA-GRS182 DBA-GRS182		GRS182-0001002～GRS182-0030000 平成15年12月15日～平成16年11月22日	28,885	
			GRS182-1000000～GRS182-1020078 平成16年11月19日～平成17年10月31日	19,881	
			GRS182-5000007～GRS182-5031058 平成15年12月22日～平成17年 4月28日	30,924	

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
トヨタ	UA-GRS183 CBA-GRS183 DBA-GRS183	クラウン	GRS183-0001001～GRS183-0006634 平成15年12月15日～平成17年10月31日	5,598	
			GRS183-5000004～GRS183-5002786 平成15年12月22日～平成17年 4月11日	2,767	
	DBA-GRS184		GRS184-0001013～GRS184-0002662 平成17年 9月19日～平成17年10月31日	1,639	
	DBA-GRX120	マークX	GRX120-0001014～GRX120-0052828 平成16年10月29日～平成17年12月16日	46,166	
			GRX120-3000003～GRX120-3009764 平成16年11月22日～平成17年11月 8日	9,456	
	DBA-GRX121		GRX121-1000001～GRX121-1007086 平成16年10月29日～平成17年10月31日	7,023	
			GRX121-3000003～GRX121-3001020 平成16年11月23日～平成17年10月14日	1,005	
	DBA-GRX125		GRX125-0001005～GRX125-0007405 平成16年10月30日～平成17年12月 1日	6,044	
			GRX125-3000004～GRX125-3001081 平成16年11月23日～平成17年11月28日	1,012	
レクサス	DBA-GRS191	GS350	GRS191-0001015～GRS191-0003442 平成17年 7月27日～平成17年11月 2日	2,315	
	DBA-GRS196		GRS196-0001007～GRS196-0001423 平成17年 7月27日～平成17年12月 9日	289	
	DBA-GSE20	IS250	GSE20-2000013～GSE20-2003650 平成17年 9月29日～平成17年11月 3日	284	
			GSE20-5000008～GSE20-5005457 平成17年 8月23日～平成17年10月31日	728	
	DBA-GSE25		GSE25-2000001～GSE25-2000383 平成17年10月 3日～平成17年10月24日	7	
			GSE25-5000014～GSE25-5002116 平成17年 9月 1日～平成17年10月31日	122	
	DBA-GSE21	IS350	GSE21-2000001～GSE21-2000898 平成17年 9月28日～平成17年10月31日	150	
			GSE21-5000019～GSE21-5002638 平成17年 8月19日～平成17年10月31日	529	
	(計19型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年12月15日～平成17年12月16日	(計 215,020台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。