

改善箇所説明図(不具合事象②)



注： は改善措置部品を示す。



樹脂製燃料フィルタ吐出パイプの耐久性が不十分なものがあるため、燃料圧力により当該パイプが早期に劣化することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該パイプが折損し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料フィルタの部品番号を確認し、対象となるものについて、当該パイプが損傷していない場合は、補強用パイプを対策品と交換し、損傷している場合は、燃料フィルタを対策品と交換する。

識別： エンジンルーム内燃料パイプに黄色ペイントを塗布する。