


# 改善箇所説明図



## 不具合発生箇所

ABS (アンチロック・ブレーキ・システム) の制御プログラムが不適切なため、車両の走行状態を正確に認識できないことがある。そのため、ブレーキ操作を行うと、ABSが過敏に作動することがあり、最悪の場合、制動距離が伸びるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ABSの制御プログラムを対策したものに書き換える。

識別 : ABSコントロールの上面パネル中央に黄色ペイントを塗布する。