

連絡先:自動車交通局安全部審査課

リコール対策室

TEL:03-5253-8111 内線 42355

アドレス <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成19年12月18日

リコール届出番号	2026	リコール開始日	平成19年12月19日
届出者の氏名又は名称	住友建機製造株式会社 社長 清水 謙介		問い合わせ先: 住友建機製造株式会社 品質保証部 品質管理グループ TEL 043-420-1510
不具合の部位 (部品名)	動力伝達装置(走行モータ減速機)		
基準不適合状態に有ると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	後車輪内の走行モータ減速機において、駆動軸のロータリシールの耐熱性が不足しているため、高速で連続走行を行い減速機内部が高温となった場合、シール性能が低下するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、高速走行時にクラッチ作動油が減速機内に流入し、減速機内部の圧力が上昇して、低速及び高速の両クラッチが接続状態になり、走行中に後車輪がロックするおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、走行モータの制御プログラムを変更し、最高走行速度をシール性能を損なわない速度まで低減する。 ②全車両、走行モータ減速機内シール類を耐熱性の高い対策品に交換する。 尚、②については対策品の準備に時間を要するため、暫定対策として、許容連続走行時間の徹底を文書にて配付、依頼する。		
不具合件数	49件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者 : 全使用者を把握しており、個別訪問にて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者 : 全使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、操作パネル右上にNo. 2026のステッカーを添付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
住友	A60A5 SC- A60A5	住友 アスファルト フィニシャ	A60A5-0015~ A60A5-0232 (除く、A60A5-0018、0021、0024、 0049、0061、0074、0110、 0126、0162、0177、0209) 平成15年3月7日~ 平成17年1月6日	178台	① ②
			A60A5-0018~ A60A5-0440 平成15年3月22日~ 平成19年7月24日	208台	①
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年3月7日~ 平成19年7月24日	(計386台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。