

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課
	リコール対策室
	TEL 03-5253-8111 内線 42353
	アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 20 年 1 月 15 日

リコール届出番号	外-1450	リコール開始日	平成 20 年 1 月 15 日
届出者の氏名又は名称	ドゥカティジャパン株式会社 代表取締役 ファブリツィオ・カッツォーリ		製作国 : イタリア 製作者名: DUCATI MOTOR HOLDING SpA 問合せ先: ドゥカティジャパン株式会社 サービスセンター アフターセールス部 046-226-7181
不具合の部位 (部品名)	ナンバープレートホルダブラケット		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ナンバープレートホルダブラケット (番号標板取付金具) の形状が不適切なため、走行時の振動により当該ブラケットに亀裂が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ブラケットが破損して、最悪の場合、後面方向指示器、後部反射器、番号灯および番号標板が脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ブラケットを対策品と交換する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの不具合情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 使用者: ダイレクトメールにて通知する。 自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関紙に掲載する。 改善実施済車: フレームヘッド左側に 外-1450 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ドゥカティ	ZDMB100AA7B	HYPERMOTARD 1100 S	ZDMB100AA7B000379~ZDMB100AA7B003563 平成 19 年 5 月 21 日~平成 19 年 10 月 19 日	103 台	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 19 年 5 月 21 日~平成 19 年 10 月 19 日	(計 103 台)	

(注) リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。