

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年1月22日

リコール届出番号	2044	リコール開始日	平成20年1月23日
届出者の氏名又は名称	株式会社ショーシン 代表取締役 山岸 昭信 (問い合わせ先：品質保証部) TEL:026-245-1611		
不具合の部位(部品名)	かじ取り装置(ドラッグリンク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	かじ取り装置において、ステアリングギヤボックスから前車輪に操舵力を伝えるドラッグリンクの形状が不適切なため、大きな凹凸がある不整地での走行時に、ネジ部に高応力が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が発生し、最悪の場合、ドラッグリンクが折損し、操舵ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ドラッグリンクを対策品と交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール若しくは電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているため、周知の措置はとらない。 ・改善実施済車には、車台番号が記載されている型式銘板の左下側に、ステッカー(No. 2044)を貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
昭信	E7	3S-C521	SE7-010001~SE7-011270 平成14年3月12日 ~平成18年10月20日	327台	
		3S-C518	SE7-020001~SE7-021120 平成14年3月23日 ~平成18年10月17日	113台	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年3月12日 ~平成18年10月20日	(計440台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

