

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年1月31日

リコール届出番号	2049	リコール開始日	平成20年2月1日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	電気装置（燃料計）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料計回路が不適切なため、計器内の照明の熱により、計器内の基板が熱膨張を繰り返し、回路が断線することがある。そのため、燃料計の指示値が高くなり、燃料が無くなったことに気付かず、最悪の場合、走行中にエンストし再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該燃料計回路に補助回路を追加する。		
不具合件数	17件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2049のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	UA-E51	エルブランド	E51-000021～E51-069483 平成14年4月10日～平成16年7月27日	53,208	
	UA-NE51		NE51-000019～NE51-060566 平成14年4月10日～平成16年7月27日	33,425	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年4月10日～平成16年7月27日	(計86,633台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。