

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年2月13日

リコール届出番号	外-1462	リコール開始日	平成20年2月14日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 ハンス・テンペル	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(クラッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>① 機械式自動変速トランスミッションのクラッチを作動させるクラッチ・レリーズベアリングにおいて、シールの耐久性に不十分なものがあるため、グリスが漏れ潤滑不足となり早期に摩耗することがある。そのため、そのまま使用を続けると、クラッチ操作により当該レリーズベアリングが破損し、変速操作ができなくなり、走行不能となるおそれがある。</p> <p>② 機械式自動変速トランスミッションのクラッチを作動させるクラッチ・レリーズベアリングとダイヤフラム・スプリングを接続するホルダ・リングの構造が不適切なものがあるため、早期に摩耗することがある。そのため、そのまま使用を続けると、クラッチ操作によりホルダ・リングがレリーズベアリングから脱落し、変速操作ができなくなり、走行不能となるおそれがある。</p>		
改善措置の内容	<p>① 全車両、クラッチ・レリーズベアリングを点検し、対象となるものについてレリーズベアリングまたはクラッチ一式を対策品と交換する。</p> <p>② 全車両、クラッチを点検し、対象となるものについてクラッチ一式を対策品と交換する。</p>		
不具合件数	①- 35件 ②- 50件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<p>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</p> <p>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</p> <p>・対策実施車両：改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 外-1462のステッカーを貼付する。</p>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	不明	ACTROS	WDB9500032K431806～WDB9500032K597275 平成11年10月27日～平成13年11月30日	4	
			WDB9500042K746823～WDB9500042K747273 平成14年8月27日	2	
			WDB9501422K308407～WDB9501422K841375 平成10年5月13日～平成15年7月28日	35	
			WDB9501432K322755～WDB9501432K498438 平成10年7月31日～平成12年7月10日	2	

			WDB9502032K324780～WDB9502032K789675 平成10年7月31日～平成14年11月13日	19	
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	不明	ACTROS	WDB9502052K238531～WDB9502052K334230 平成9年7月14日～平成11年3月9日	51	
			WDB9502082K340152～WDB9502082K837769 平成10年9月16日～平成15年7月3日	168	
			WDB9502132K586706～WDB9502132K749122 平成13年7月19日～平成14年4月26日	4	
			WDB9502141K458541 平成12年1月24日	1	
			WDB9502142K301416～WDB9502142K536609 平成10年4月11日～平成12年12月18日	49	
			WDB9502182K340666～WDB9502182K842288 平成10年9月3日～平成15年8月28日	474	
			WDB9502422K753892～WDB9502422K848382 平成14年8月27日～平成16年12月2日	21	
			WDB9502432K323158～WDB9502432K839974 平成10年7月31日～平成15年7月28日	35	
			WDB9502442K427899～WDB9502442K848520 平成11年9月27日～平成16年4月16日	84	
			WDB9503062K438608～WDB9503062K744053 平成12年1月6日～平成14年8月22日	3	
			WDB9521412K247868～WDB9521412K842417 平成10年7月7日～平成15年11月4日	197	
			WDB9521822K483480～WDB9521822K805608 平成12年4月3日～平成15年1月27日	35	
			WDB9522412K320830～WDB9522412K841796 平成10年7月7日～平成15年8月28日	53	
			WDB9525022K465022 平成12年1月12日	1	
WDB9531412K273789～WDB9531412K312679 平成9年12月5日～平成10年6月1日	8				
WDB9536412K461525 平成11年12月27日	1				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
			WDB9540321K723693 平成13年11月30日	1	
メルセデス・ベンツ	不明	ACTROS	WDB9540322K242045～WDB9540322K842501 平成9年6月12日～平成15年7月28日	640	
			WDB9540332K255341～WDB9540332K841321 平成9年6月12日～平成15年7月14日	40	
			WDB9540421K421689 平成11年7月4日	1	
			WDB9540422K262845～WDB9540422K840602 平成9年7月14日～平成15年7月28日	96	
			WDB9541612K314250～WDB9541612K834391 平成10年6月1日～平成15年5月27日	51	
			WDB9541822K748744 平成14年5月8日	1	
			WDB9542412K316752～WDB9542412K854761 平成10年6月1日～平成15年9月3日	86	
			WDB9300032K877963～WDB9300032K934752 平成16年3月12日～平成16年10月12日	4	
			WDB9300442K884407 平成16年1月5日	1	
			WDB9301422K849688～WDB9301422K972058 平成15年8月28日～平成16年12月19日	6	
			WDB9302082K849351～WDB9302082K996364 平成15年8月28日～平成17年4月1日	67	
			WDB9302082L005719～WDB9302082L012042 平成17年5月2日～平成17年5月30日	2	
			WDB9302132K884055～WDB9302132K884096 平成16年1月7日	2	
			WDB9302182K819064～WDB9302182K996174 平成15年4月7日～平成17年4月12日	229	
			WDB9302182L014749～WDB9302182L014791 平成17年6月13日	2	
			WDB9302422K934012～WDB9302422K938398 平成17年1月24日～平成17年3月20日	4	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
			WDB9302422L005917～WDB9302422L042156 平成17年8月10日～平成17年12月22日	12	
メルセデス・ベンツ	不明	ACTROS	WDB9302432K862667～WDB9302432K991837 平成15年11月20日～平成17年4月1日	47	
			WDB9302432L006222～WDB9302432L007294 平成17年5月30日～平成17年6月23日	4	
			WDB9302442K860710～WDB9302442K959684 平成15年11月30日～平成17年3月20日	33	
			WDB9302442L000527～WDB9302442L044553 平成17年5月2日～平成18年1月26日	12	
			WDB9320022K979463 平成17年9月24日	1	
			WDB9321412K863917～WDB9321412K958915 平成15年10月8日～平成17年1月24日	41	
			WDB9321822K877394～WDB9321822K881245 平成15年12月18日～平成16年1月5日	5	
			WDB9322412K857983～WDB9322412K894980 平成15年10月9日～平成16年3月22日	2	
			WDB9323072K947013 平成16年10月22日	1	
			WDB9323072L005519 平成17年9月5日	1	
			WDB9323172K961600 平成17年4月12日	1	
			WDB9323252K899750 平成16年9月22日	1	
			WDB9340322K818137～WDB9340322K996525 平成15年4月23日～平成17年5月2日	258	
			WDB9340322L012939 平成17年5月30日	1	
			WDB9340332K870068～WDB9340332K996601 平成15年11月20日～平成17年4月1日	22	
			WDB9340422K848014～WDB9340422K961478 平成15年10月8日～平成17年1月24日	33	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
			WDB9340422L000297 平成17年5月30日	1	
メルセデス・ベンツ	不明	ACTROS	WDB9341612K849309～WDB9341612K951254 平成15年9月3日～平成16年11月1日	21	
			WDB9342411K999487 平成17年3月20日	1	
			WDB9342411L000126～WDB9342411L000770 平成17年3月20日～平成17年4月1日	5	
			WDB9342412K831540～WDB9342412K986040 平成15年6月20日～平成17年4月1日	24	
			WDB9342412L006180～WDB9342412L007190 平成17年5月30日	3	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成9年6月12日～平成18年1月26日	(計3,010台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。