

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年2月13日

リコール届出番号	2054	リコール開始日	平成20年2月14日
届出者の氏名又は名称	井関農機株式会社 取締役社長 蒲生 誠一郎 〔 問い合わせ先：品質管理部 〕 TEL 089-956-9819		
不具合の部位（部品名）	走行装置（前輪ホイールボルト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前車輪の組付工程において、組付け作業が不適切なため、前輪ホイールの取付ボルトの締付トルクが不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ボルトが緩んで外れ、最悪の場合、前車輪が脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ボルトの締付トルクを点検し、トルクが不足している場合は規定のトルクで締め付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	生産工場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：使用者を把握しており、直接電話等で連絡する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：全使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。</li> <li>・改善実施済車には、型式銘板の近傍にN0.2054のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キセキ	SA-T141F	AT23	T141F-001223 ～T141F-001264 平成19年2月1日～ 平成19年12月17日	16台	
	SA-T142F	AT25	T142F-003331 ～T142F-003988 平成19年2月1日～ 平成19年12月14日	234台	
		ATK25			
	SA-T143F	AT27	T143F-001795 ～T143F-002066 平成19年2月1日～ 平成19年12月26日	117台	
	SA-T144F	AT30	T144F-001872 ～T144F-002084 平成19年2月2日～ 平成19年12月25日	74台	
SA-T145F	AT33 ATK33	T145F-003345 ～T145F-004614 平成19年2月1日～ 平成19年12月25日	583台		

T 1 5 6 F	TH 1 9 3	T156F-000001 ～T156F-000378 平成19年4月2日～ 平成19年12月12日	185台	
	TH 1 7 3	T156F-100001 ～T156F-100193 平成19年4月2日～ 平成19年11月14日	77台	
EDM- T 1 5 7 F	TH 2 7 3	T157F-000001 ～T157F-000228 平成19年4月2日～ 平成19年11月7日	79台	
	TH 2 5 3	T157F-100002 ～T157F-100818 平成19年4月2日～ 平成19年12月27日	335台	
T 1 5 7 F	TH 2 3 3	T157F-200004 ～T157F-200636 平成19年4月11日～ 平成19年11月28日	275台	
	TH 2 1 3	T157F-300001 ～T157F-300780 平成19年4月10日～ 平成19年12月27日	381台	
T 1 2 2 F	TH 1 8	T122F-002034 ～T122F-002045 平成19年3月2日～ 平成19年3月24日	10台	
	TH S 1 8	T122F-101231 平成19年2月10日	1台	
T 1 2 3 F	TH 2 0	T123F-004347 ～T123F-004348 平成19年3月13日～ 平成19年3月14日	2台	
T 1 2 4 F	TH S 2 0	T124F-003051 平成19年3月19日	1台	
T 1 2 5 F	TH 2 2	T125F-005504 ～T125F-005505 平成19年3月20日	2台	
SA- T 1 2 6 F	TH 2 4	T126F-003029 平成19年3月15日	1台	
	TH 2 5	T126F-100938 ～T126F-100946 平成19年3月7日～ 平成19年3月16日	8台	
(計13型式)	(計20車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年2月1日～ 平成19年12月27日	(計2381台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。