

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111内線42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年2月15日

リコール届出番号	2053	リコール開始日	平成20年2月16日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	排気管(エキゾーストフロントパイプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	低床四輪駆動車において、排気管の強度が不足しているため、エンジンの振動により排気管に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、排気ガスが洩れ、最悪の場合、排気ガスの規制値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、排気管および取付金具を対策品に交換する。なお、対策品の全数供給に時間を要するため、部品が供給できるまでの暫定措置として、排気管の点検を実施し、亀裂が発生している場合には当該排気管を暫定対策品に交換し、後日恒久対策品に交換する。		
不具合件数	38件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2053のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲および製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PDG-FG70D	ふそう キャンター	FG70D-540005～FG70D-540174 平成19年6月28日～平成20年1月11日	151	低床四輪 駆動車
	PDG-FG70DD		FG70DD-540003～FG70DD-540074 平成19年7月5日～平成20年1月11日	67	
	PDG-FG74D		FG74D-540002～FG74D-540110 平成19年7月11日～平成19年12月26日	100	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年6月28日～平成20年1月11日	(計318台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。