

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年3月4日

リコール届出番号	2061	リコール開始日	平成20年3月5日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 近藤 詔治 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(トルクロッド)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型ノンステップ路線バスにおいて、フロント右側エアスプリングブラケットの補強板の形状が不適切なため、補強板に切り欠きがないものがある。そのため、トルクロッドが補強板と干渉することがあり、最悪の場合、トルクロッドが損傷し、折損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該補強板の形状を確認し、切り欠きが無い場合は切り欠きを設ける。なお、トルクロッドに干渉跡があるものは、トルクロッドを新品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし。
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:お客様を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2061のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	PJ-KV234L1	日野 ブルーリボンII	KV234L1-7000526~KV234L1-7000530 平成19年 3月22日~平成19年 3月22日	5	
	PJ-KV234N1		KV234N1-7000349~KV234N1-7000399 平成19年 2月 7日~平成19年 3月20日	51	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成19年 2月 7日~平成19年 3月22日	(計 56 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。